



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
Республика Дагестан, Дербентский район, 368628  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Падарская средняя общеобразовательная школа»

Е-mail: [mkoupadarschool@mail.ru](mailto:mkoupadarschool@mail.ru), Адрес: улица Центральная, 12а, Тел: 89615395879

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2020г.

№ \_\_\_\_\_

**Уважаемый Рагимов Мавсум Гилалович !**

**Представление Главе администрации МР « Дербентский район»**

**№ 723-2020 об устранении требований: пожарной безопасности**

1. Система пожарной сигнализации не обеспечивает подачу дублированного светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации (ФЗ-123 от 22.07.2008г ст.83 п.7; СНиП 21-01- 97 п.5.21);  
**по мере финансирования планируется на следующий год.**
2. Работы по монтажу технических средств автоматической пожарной сигнализации (АПС) в здании произведено без утвержденной проектно-сметной документации; ( ст. 151, ФЗ от 22.07.2008г №123-ФЗ, п. 1.1 РД.78.145-93); выполнено
3. Не представлен договор на обслуживание имеющейся в коридоре СОШ автоматической пожарной сигнализации (ППР РФ ПИ РФ № 390 п. 63);  
**выполнено**
4. Отсутствует специальный журнал (в произвольной форме) для учета наличия периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения (ППР РФ №390 п. 478); **выполнено**
5. На объекте не проводится противопожарный инструктаж с работниками, отсутствует журнал инструктажа по пожарной безопасности (ППР РФ №390 п.3)  
**выполнено.**
6. На первом этаже при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации не обеспечивает наличие на путях эвакуации знаков пожарной безопасности в соответствии с ГОСТ (п. 33, п. 43 ППР РФ № 390); **выполнено**
7. Электролампы освещения во всех классах, не заключаются в плафоны закрытого исполнения (ПНР РФ № 390 п.42-в);**выполнено частично.**
8. Под лестничным маршем устроена кладовая и хранятся различные вещи (ППР РФ № 390 п.23 к);**выполнено.**

9. На первом этаже план эвакуации людей при пожаре и ЧС не соответствует требованиям ГОСТ (ст. 151, ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ, п. 4.5.1 ГОСТ Р 12.2.143-2009); **выполнено.**
10. Не обеспечено проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок эвакуации на случай пожара (по факту: акты, подтверждающие проведение тренировок не предоставлены) (п. 12 ППР РФ №390); **выполнено.**
11. Отопительная труба со второго эвакуационного выхода препятствует безопасной эвакуации (ППР РФ № 390 п.36); **выполнено.**
12. В учебном корпусе на втором этаже в коридоре полы на путях эвакуации обшитыгораемыми материалами. (ФЗ №123 «технический регламент» ст. 134 п.6 таб.28); **по мере финансирования .**
13. В столовой отсутствуют знаки пожарной безопасности с автономным питанием и питающиеся от электросети «Пожар», в том числе обозначающие пути эвакуации и эвакуационные выходы, «Выход». (ППР РФ № 390 п. 43); **выполнено**
14. Перед вторым эвакуационным выходом с первого этажа проведена отопительная труба (п.23-ж ППР РФ N 390); **по мере финансирования .**
15. В коридоре, а также в помещениях здания отсутствуют таблички с номерами телефона для вызова пожарной охраны (ППР РФ № 390 п. 6); пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации (ФЗ-123 от 22.07.2008г ст.83 п.7; СНиП 21-01-97 п.5.21); **выполнено.**
16. По периметру кровли здания отсутствует ограждение в соответствии с ГОСТ 25772 (п.8.11 СНиП 21-01-97\*); **выполнено.**
17. В столовой на электрораспределительных коробках отсутствуют защитные крышки (ППР РФ № 390 п.42); **выполнено.**
18. В столовой допускается использование газового оборудования (Свод правил СП 118.13330.2012\* п.4.22\*); **выполнено.**
19. В кабинете даргинского языка на электрораспределительной коробке отсутствует защитная крышка (ППР РФ № 390 п.42); **выполнено.**
20. На втором этаже на электрораспределительной коробке отсутствует защитная крышка (ППР РФ № 390 п.42); **выполнено.**
21. На втором этаже дверь от эвакуационного выхода открываются не по направлению выхода людей наружу (ч. 4 ст. 4 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о ТПБ" СП. 1.13130.2009 п. 4.2.6); **выполнено.**
22. Территория школы не очищена от сухой травянистой растительности (ППР РФ № 390 п. 72.3); **выполнено.**
23. Вокруг здания отсутствует проезд пожарной техники (п.8.1 СП 4.13130.2013); **выполнено.**
24. В кабинете завхоза на электрораспределительных коробках отсутствуют защитные крышки (ППР РФ № 390 п.42). **выполнено.**
25. Люк (дверь) для выхода в чердачное помещение не выполнен в противопожарном исполнении с пределом огнестойкости не менее 0,6 часа (ст. 4 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о ТПБ" СНиП 21-01-97\* п. 5.14\* табл. 2, СП 4.13130.2013 п.7.7); **по мере финансирования.**

26. На втором этаже план эвакуации людей при пожаре и ЧС не соответствует требованиям ГОСТ (ст. 151, ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ, п. 4.5.1 ГОСТ Р 12.2.143-2009); **выполнено.**
27. Имеющийся пожарный водоем находится в неисправном состоянии (ППР РФ № 390 п. 55); **по мере финансирования.**
28. В помещении котельной не предусматриваются сигнализаторы загазованности по метану и оксиду углерода, срабатывающие при достижении загазованности помещения, равной 10% НКПРП или ПКД природного газа. Сигнализаторы загазованности должны быть сблокированными и быстродействующими запарными клапанами, установленными на вводе газа в помещение и отключающими подачу газа по сигналу загазованности (СП 60.13320.2012 п. 6.64).**выполнено.**